

Beschreibung Stecker Reinigung Ausgabe 2, Mai 2011

Description Connector Cleaning Issue 2, May 2011


Diese Montageanweisung soll dem ausgebildeten Monteur, der die Installation durchführt, als Leitfaden dienen.

These installation instructions are provided as guidance for the trained craftsperson carrying out the installation.

Stecker Reinigung:


Schritt 1:

Wischen Sie die Ferrule mit einem fusselfreien, mit 99-prozentigem Isopropylalkohol getränkten Lappen ab.




Schritt 2:

Wischen Sie die Ferrule mit einem trockenen Tuch ab.




Schritt 3:

Blasen Sie die Ferrule vor der Installation mit Druckluft trocken.



Stecker Pflege:

Die Staubschutzkappe immer wieder aufstecken.



Connector Cleaning:

Step 1:

Wipe ferrule with lint-free tissue soaked in 99% pure isopropyl alcohol.

Step 2:

Wipe ferrule with dry tissue.

Step 3:

Blow ferrule dry with compressed air before installation.

Connector Care:

Always protect ferrule with dust cap

Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.

© Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.,
Smolice 1e, 95-010 Stryków

☎ ++ 48-42-230-11-00 Fax: + 48-42-230-11-01

Internet: www.corning.com/cablesystems

Gedruckt in der EU auf sauerstoffgebleichtem Papier.
Printed in the EU on oxygen-bleached paper.
Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
Subject to availability. Right of modification reserved.
Best.-Nr.: S46998-A5-P842
Order No.:

05.05.2011

CORNING

Description

Nettoyage du connecteur

2^{ème} édition, mai 2011

Ces instructions de montage sont conçues pour servir de guide au technicien qualifié chargé d'exécuter l'installation.

Nettoyage du connecteur:

Etape 1:

Essuyer la ferrule avec un mouchoir en papier non pleucheux imprégné d'alcool isopropylique pur à 99%.

Etape 2:

Essuyer la ferrule avec un mouchoir sec.

Etape 3:

Souffler l'air comprimé sur la ferrule sèche avant l'installation.

Entretien du connecteur:

Toujours protéger la ferrule à l'aide d'un bouchon anti-poussière

Descripción

Limpieza del conector

2^a Edición, mayo 2011

Estas instrucciones están concebidas como orientación para el técnico especializado.

Limpieza del conector:

Paso 1:

Limpie el manguito con un paño impregnado en alcohol isobutílico (99 por ciento) que no suelte hilachas.

Paso 2:




Limpie el manguito con un paño seco.

Paso 3:

Seque el manguito con aire comprimido antes de instalarlo.

Conservación del conector:

Proteja siempre el manguito con la tapa contra el polvo



Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.

© Corning Cable Systems Polska Sp. z o.o.,
Smolice 1E, 95-010 Strykow

☎ ++ 48-42-230-11-00 Fax: + 48-42-230-11-01

Internet: www.corning.com/cablesystems

Imprimé dans l'Union Européenne, sur papier blanchi à l'oxygène.
Impreso en la Unión Europea en papel blanqueado con oxígeno.
Sous réserve de modifications techniques et des stocks disponibles.
Reservada la posibilidad de suministro y modificaciones técnicas.
Référence de commande : S46998-A5-P842
N° de pedido:

20.05.2009